

Marca: uragano
Motore: GM Chevy motore raffreddato ad aria
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 137,16 mm / 5,400 "
Diametro foro punta grande: 53,97 mm / 2,125 "
Larghezza della fine: 22,65 mm / 0,992 "
Diametro foro punta piccola: 22,005 mm / 0,866 "
Larghezza piccola: 24.70mm / 0.972 "
Stile fascio: raggio H
Diametro del bullone di biella: 3/8 "
Quantità: 8 pezzi / set
Peso approssimativo della biella: 550 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 1000hp
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: bronzine bronzine
Stile pin del polso: galleggiante
Cap Retention Style: tappo a vite
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

Il set di 8 bielle 4340 H-beam per un motore Aircool ad alte prestazioni con design H-Beam aiuta a risparmiare peso e offre un'elevata resistenza.

Ogni stelo è forgiato con materiale d'acciaio 4340 di alta qualità, la superficie di ogni stelo è rifinita mediante levigatura e pallinatura per migliorare la durata a fatica, completamente lavorata con una macchina CNC avanzata per garantire resistenza e durata sufficienti.





Possiamo fornire altre bielle forgiate di lunghezza diversa per il motore raffreddato ad aria GM Chevy, è possibile fare clic sul seguente link per visualizzare maggiori dettagli.

applicazioni	Stile fascio	collegamento
GM raffreddato ad aria	H-beam	Bielle, 5.700 ", 3/8" Bullone, H-Beam, Chevy, motore raffreddato ad aria, 22.005mm Pin End
GM raffreddato ad aria	H-beam	Canne di inversione per motore GM Chevy raffreddato ad aria, lunghezza asta 5.600
GM raffreddato ad aria	H-beam	Bielle Chevy, stile H-Beam, 5.500 pollici
GM raffreddato ad aria	H-beam	L'inversione raffreddata ad aria di Chevy ha forgiato 4340 canne con 5,3941 c / c di lunghezza

Queste barre in acciaio prodotte con filettatura standard da 3/8 ", possono essere installate [genuine APR bulloni o copia bulloni ARP](#) , per favore sentiti libero [contatto](#) il nostro servizio clienti se avete bisogno di bulloni per queste canne.

