

Бренд: ураган\*  
Двигатель: Toyota 1zz  
Тип части: соединительные шатуны  
Центр к центру Длина: 146,6 мм/5,772 "  
Большой конец диаметр: 47 мм/1,850 "  
Ширина большого конца: 19,79 мм/0,779 "  
Небольшой конец диаметр отверстия: 20 мм /0,787 "  
Ширина небольшого конца: 19,99 мм/0,787 "  
Стиль луча: H-Beam  
Диаметр болта с шатуном: 3/8 "  
Приблизительный вес шатуна: 465 г/кусок  
Рейтинг по рекламе лошадиных сил: 550 л.с.  
Количество: продано как 4 штуки /набор  
Материал: ковкая сталь 4340  
Подключающаяся установка  
PIN -булавка: бронзовые втулки запястья  
Стиль запястья: плавание  
Стиль удержания крышки: винт крышки  
Набор соответствует весу: да, сбалансированный +/- 1G  
Magnafluxed: Да  
Частная марка: да, доступна  
Пользовательский дизайн: да, принять

## **Toyota 1,8L 1ZZ H-Beam соединительные шатуны описание**

Связующие стержни Toyota 1,8L 1ZZ H-лучевая луча отличаются с использованием только стали качества самолетов Premium E4340, которая теплопроводится для получения постоянной структуры зерна и предназначена для высокой производительности и экстремальной долговечности. 4340 хромированных моли, соединяющих шатуны для 1998-2008 гг. 1,8 л Toyota 1zz-Fe/1zzfe Двигатель, снимается, чтобы снять напряжение от материала и многоступенчатую термообработку для максимальной прочности, устойчивости размеров и срока службы усталости. Тяжелые допуски в производственном процессе обеспечивают идеальную установку при оптимизации зазоров нефти. Изгиб и поворот плотно контролируется.



## **Технические функции соединительных шатунов Toyota 1ZZ**

Двойные ребристые крышки для дополнительной поддержки

Обработка ЧПУ для превосходных допусков

Оптимальная балансировка для подходящих на веса наборов  $\pm 1\text{gram}$

Каждый стержень включает в себя ураган 3/8 Cap Casteners, которые оценены с 210 000 фунтов на квадратный фунт.

Рукава для дюбелей для идеальной посадки и точного повторного сборки

Инспекция Magnaflux гарантирует, что консистенция ковального материала соответствует нашему высококачественному стандарту



## **Замена соединительных шатунов для Toyota 1,8 литр 1 -кратных двигателей** **Fittiing info**

Toyota Corolla 1998 - 2008

Toyota Celica GT 2000 - 2005

Toyota MR2 Spyder 2000 - 2005

Toyota Matrix 2003 - 2008

Toyota Allion

Toyota Premio

Toyota Vista и Vista Ardeo

Toyota Caldina

Toyota Avensis

Pontiac Vibe 2003 - 2008

Geo Prizm 1998 - 2002

Chevrolet Prizm

## **Toyota Corolla 1zz-Fe двигатель**



Примечание: изображение из Flickr по визуальной четкости фотографии.